

Goeden middag. Kende deze foto nog niet. Fotograaf onbekend. Vind hem super. De bridel staat strak. De breekpen ook. Het overhead hatch staat open. De gashandels staan op full power, te zien aan de wervelingen achter de prop en de arm van de pilot die ongetwijfeld zijn vingers rond de cat grip heeft. Het neuswiel is los. De remklappen van het dek zijn naar beneden. Binnen enkele seconden Poef!!!! De planeguard vaart aan bakboord. Zijn partner de heli is er zeker ook. Veilig gevoel. (Het overhead hatch is open omdat bij een ongeval dit door vervorming eventueel klem zou kunnen komen zitten).



Ready to go!